



SILVER

Enligt bedömningskriterier i version 2.2

TIERP RÄDDNINGSTATION

Byggmästargatan, 815 35 Tierp

Intyg utfärdat enligt datum nedan

25 oktober 2019

A handwritten signature in black ink, reading "Lotta Werner Flyborg". The signature is written in a cursive style and is positioned above a horizontal line.

Lotta Werner Flyborg, VD



CERTIFIERINGSRESULTAT

TIERP RÄDDNINGSTATION

BYGGNADSBETYG

Byggnadsbetyget baseras på resultaten för områden och indikatorer

SILVER

OMRÅDEN

Energi	SILVER
Innemiljö	GULD
Material	SILVER

INDIKATORER

Energi	Energianvändning	SILVER
	Värmeeffektbehov	SILVER
	Solvärmelast	SILVER
Innemiljö	Energislag	GULD
	Ljudmiljö	SILVER
	Radon	GULD
	Ventilationsstandard	GULD
	Kvävedioxid	GULD
	Fuktsäkerhet	GULD
	Termiskt klimat vinter	SILVER
	Termiskt klimat sommar	SILVER
	Dagsljus	GULD
	Legionella	SILVER
Material	Dokumentation av byggvaror	SILVER
	Utfasning av farliga ämnen	SILVER
	Sanering av farliga ämnen	EJ RELEVANT

GULD

Är det högsta betyget som kan erhållas i Miljöbyggnad. En byggnad som uppnår Guld är genomgående utomordentligt bra på alla bedömda områden. För detta betyg ska brukarna vara nöjda med innemiljön.

SILVER

Betyget Silver visar att byggnaden är mycket bra i sin helhet.

BRONS

För betyget Brons ska byggnaden minst uppfylla grundkrav enligt aktuella bestämmelser eller dagens praxis, samt andra miljökriterier. En byggnad med betyget Brons har överlag god prestanda.