



GULD


enligt utgåva Ny/projekterad byggnad med om-/tillbyggnad, version 2.0

Mörten 3

Nyköpingsvägen 23, 151 32 SÖDERTÄLJE

Bedömningen är gjord på handlingar - ska verifieras inom två år.
Intyg utfärdat enligt datum nedan.

1 juni 2015

A handwritten signature in black ink, reading "Linda Kjällén".

Linda Kjällén, Sweden Green Building Council

Certifieringsresultat

Mörten 3

Byggnadsbetyg GULD

Byggnadsbetyget baseras på resultaten för områden och indikatorer

Områden

Energi	GULD
Innemiljö	GULD
Material	GULD

Indikatorer

Energi	Energianvändning	GULD
	Värmeeffektbehov	SILVER
	Solvärmelast	SILVER
Innemiljö	Energislag	GULD
	Ljudmiljö	GULD
	Radon	GULD
	Ventilationsstandard	GULD
	Kvävedioxid	SILVER
	Fuktsäkerhet	GULD
	Termiskt klimat vinter	SILVER
	Termiskt klimat sommar	SILVER
	Dagsljus	SILVER
	Legionella	GULD
Material	Dokumentering av byggvaror	SILVER
	Utfasning av farliga ämnen	GULD

GULD

Är det högsta betyget som kan erhållas i Miljöbyggnad. En byggnad som uppnår Guld är genomgående utomordentligt bra på alla bedömda områden. För detta betyg ska brukarna vara nöjda med innemiljön.

SILVER

Silver visar att byggnaden är mycket bra i sin helhet.

BRONS

För betyget Brons ska byggnaden minst uppfylla grundkrav enligt aktuella bestämmelser eller dagens praxis, samt andra miljökriterier. En byggnad med betyget Brons har överlag god prestanda.

Besök www.sgbc.se för mer information om Miljöbyggnad och vad certifieringen innebär.